软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图1 | 螺栓偏转与密封配合

记录螺栓偏转、变形以及密封部位配合间隙不均；另附正常配合对照图。

原资料位置：细节一、细节二、细节三




图1 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图2 | 螺栓偏转与密封配合

记录螺栓偏转、变形以及密封部位配合间隙不均；另附正常配合对照图。

原资料位置：细节一、细节二、细节三




图2 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图3 | 螺栓偏转与密封配合

记录螺栓偏转、变形以及密封部位配合间隙不均；另附正常配合对照图。

原资料位置：细节一、细节二、细节三



图3 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图4 | 螺栓偏转与密封配合

记录螺栓偏转、变形以及密封部位配合间隙不均；另附正常配合对照图。

原资料位置：细节一、细节二、细节三

本图为原资料附带的正常配合对照，不表示现场已完成整改。



图4 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图5 | 螺栓孔与配套建议

原说明记载本工况孔径26mm，并提出配套直径24mm螺栓的建议；同时记录偏细、偏短和啮合问题。

原资料位置：细节四




图5 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图6 | 螺栓孔与配套建议

原说明记载本工况孔径26mm，并提出配套直径24mm螺栓的建议；同时记录偏细、偏短和啮合问题。

原资料位置：细节四



图6 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—螺栓密封配合与更换反馈

图7 | 新更换产品反馈

记录新件法兰较薄、螺栓外露及配合变化，同时指出螺栓直径配合仍有问题。

原资料位置：现场新更换产品反馈



图7 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文