DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图1 | A、B、C、D损伤位置

记录胶皮缺损、切割状损伤线、粉末附着、表层起皮与两端较平齐的损伤线。

原资料位置：原稿A、B、C、D图组

原记录7处损坏点；8张照片按A、B、C、D、EF、GH六组展示。C组按图内标记展示，原说明该处文字写作B；原件留存。



图1 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图2 | A、B、C、D损伤位置

记录胶皮缺损、切割状损伤线、粉末附着、表层起皮与两端较平齐的损伤线。

原资料位置：原稿A、B、C、D图组



图2 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图3 | A、B、C、D损伤位置

记录胶皮缺损、切割状损伤线、粉末附着、表层起皮与两端较平齐的损伤线。

原资料位置：原稿A、B、C、D图组



图3 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图4 | A、B、C、D损伤位置

记录胶皮缺损、切割状损伤线、粉末附着、表层起皮与两端较平齐的损伤线。

原资料位置：原稿A、B、C、D图组



图4 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图5 | E、F内外切口对照

记录同一实物损伤的内外切口形态比较。

原资料位置：原稿EF图组



图5 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图6 | E、F内外切口对照

记录同一实物损伤的内外切口形态比较。

原资料位置：原稿EF图组



图6 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图7 | G、H帘线对照

记录破口与帘线端部形态比较。原稿记载7处损坏点，八张照片按六个图组展示。

原资料位置：原稿GH图组



图7 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

DN50软接头情况说明—实物损伤检查

图8 | G、H帘线对照

记录破口与帘线端部形态比较。原稿记载7处损坏点，八张照片按六个图组展示。

原资料位置：原稿GH图组




图8 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文