软接头情况说明—安装拉伸与法兰不同心

图1 | 工况1：安装拉伸与现场拉杆

现场说明记录软接头被过度拉直，以及法兰处现场焊接拉杆；提出调整管道支架和法兰同心度。

原资料位置：现场工况1图分析



图1 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—安装拉伸与法兰不同心

图2 | 工况2：法兰不同心

反法兰高低不平、安装间距不对称；原说明提出调整上端管道支架，稳定管段位置。

原资料位置：现场工况2图分析



图2 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文