软接头情况说明—密封结构与现场连接

图1 | 结构与正常配合示意

原图解释橡胶密封结构、反法兰、产品法兰及可见金属间距。图中颜色标记保留。

原资料位置：细节1、正确工况示意图



图1 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—密封结构与现场连接

图2 | 结构与正常配合示意

原图解释橡胶密封结构、反法兰、产品法兰及可见金属间距。图中颜色标记保留。

原资料位置：细节1、正确工况示意图



图2 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—密封结构与现场连接

图3 | 现场工况A与B

记录拉伸、法兰不同心、连接方式和长丝杆侧歪；A、B在原Word引用同一张图。

原资料位置：现场工况A、现场工况B

原Word的工况A、B共用此图，分别分析拉伸、不同心和长丝杆侧歪。




图3 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文

软接头情况说明—密封结构与现场连接

图4 | 现场工况C

记录螺栓长度与穿向问题，分析紧固件与橡胶的连接位置。

原资料位置：现场工况C




图4 | 巩义市恒佳供水材料有限公司提供，照片叠加公司全称水印。

官网资料来源与对应图文